

Новости

SEE Electrical Expert V4R3 Service Pack 6 (4.86/C)



Shaping the Future of the Electrical PLM, CAD and Simulation



Содержание

Новости	
I. Изменения и усовершенствования сделанные в SEE Electrical Expert V	4R3 Service Pack 6 -
4.86/С в сравнении с V4R3 Service Pack 6 - 4.86/В	3
І.А. Новые характеристики и усовершенствования	
I.B. Фиксированные проблемы	3
I.C. Известные проблемы и решения	
I.D. Ограничения и запреты	8
I.D.1. SEE Electrical Expert	8
I.D.2. Модуль SEE Automatic Diagram Generation	
I.D.3. Модуль Concurrent Engineering (Режим множественного поль	зователя)10
I.D.4. Модуль Open Data	
I.D.5. Модуль End Fitting	
I.D.6. Модуль 3D Panel For SolidWorks	
I.D.7. Макрос	
I.D.8. Модуль SmarTeam Integration	
I.E. Совместимость с другими продуктами IGE+XAO	
I.E.1. SEE Project Manager	11
I.E.2. SEE Access Control	11
I.E.3. SEE Automatic Diagram Generation	
I.E.4. SEE Electrical Jigboard	12
I.F. Системные требования	12
I.F.1. Рекомендуемая конфигурация системы	
I.F.2. Совместимость с Windows	13
I.F.3. Совместимость с виртуальными решениями	13





I. Изменения и усовершенствования сделанные в SEE Electrical Expert V4R3 Service Pack 6 - 4.86/С в сравнении с V4R3 Service Pack 6 - 4.86/В

І.А. Новые характеристики и усовершенствования

Плагины

• Создан новый плагин: Плагин преобразования многоязычного описания каталога SEE, который должен использоваться для разделения описаний многоязычного каталога, начиная с версией <V4R2, на соответствующие (отдельные) языковые поля, доступные в каталоге V4R3.

WD извлечение

- Модификация данных извлечения для штекеров, подключенных к контейнерам типа «Трансформатор тока».
- Изменение данных извлечения для трансформаторов тока и уплотнений под давлением в разделе «WireList» сгенерированного файла XML.

Ptc CREO

 Параметр INTERNAL_LENGHT теперь извлекается из сгенерированного файла NWF.

І.В. Фиксированные проблемы

2D Панель

Ticket ID: 686	Команда для выравнивания нескольких шин не работает.
----------------	--

Коннекторы

Ticket ID: 7635	Не удается вставить коннектор в контейнер.
-----------------	--



Копировать/Вставить

Ticket ID: 7352

Библиотека

Ticket ID: 6744	Environment Manager: Неверный <i>.log</i> файл при использовании команд обновления и синхронизации.
Ticket ID: 7943	Невозможно открыть библиотеку с 4.86А

Каталог оборудования

Ticket ID: 7551	Поиск «Описание оборудования или код» не работает, если поле CODE не является первым полем.
-----------------	---

Инсталляция

Ticket ID: 7648 Неправильная версия инструмента для создания проекта из файлов изображений, в установщике V4R3.	Ticket ID: 7648	Неправильная версия инструмента для создания проекта из файлов изображений, в установщике V4R3.
---	-----------------	---

Миграция

Ticket ID: 8175	После миграции проекта при проверке атрибутов CAD кабеля отображается сообщение об ошибке

Другой

Ticket ID: 6240	ADG: При вставке несколько раз одного и того же блока символы и / или соединения не помечаются.
Ticket ID: 7485	При закрытии проекта автоматически создаются неверные PDF- файлы, если проект не был сохранен.
Ticket ID: 7604	WD извлечение: Отсутствует информация при извлечении кабеля, который проходит через TI или уплотнение.
Ticket ID: 8132	Ptc Creo: В сгенерированном файле NWF параметр PARTNO извлекает код каталожный клеммника вместо кода каталожного клеммы.

Open Data

Ticket ID: 8174	Невозможно создать файл XLS.
-----------------	------------------------------



Диспетчер ПЛК Вх./Вых

Ticket ID: 7361	Невозможно изменить адреса на карте.
Ticket ID: 7497	Проблема с каналами блоков.
Ticket ID: 7569	Адрес не сохраняется.

Плагины

Ticket ID: 8257	Плагин «Каталог многоязычного описания»: сбой при запуске
TICKET ID. 0201	процесса.

Проект

Ticket ID: 8261	Сообщение об ошибке: «Исходный путь пуст» при открытии
TICKELID. 0201	проекта.

Защита

Ticket ID: 6692	Невозможно загрузить, когда диспетчер спецификаций запрограммирован на ключе сервера HASP.
Ticket ID: 7781	Без модулей Cabling или Terminal, невозможно удалить схему, содержащей кабель.

Smarteam

Ticket ID: 7773	Команда Сохранить в Smarteam меню не обновляет файл SEF.
Ticket ID: 8214	Когда запускаете Check In илиCheck Out, несколько See.exe экземпляры открываются.
Ticket ID: 8215	Во время второй Check IN PDF файл для визуализации в Smarteam не создается.

Перевод

Ticket ID: 7742	Сбой при добавлении терминов в процессе перевода.
	осон при доселини торинител и продесси поредела.

Синоптика

Ticket ID: 6139	Ссылки на таблицы не остаются невидимыми при печати.
-----------------	--



І.С. Известные проблемы и решения

Проблемы, которые будут фиксированными в V4R3 Service Pack 6 (4.87/A)

Блоки	
Ticket ID: 7594	После вставки блока некоторые штыри отсутствуют.

Ticket ID: 7383	Неправильная локализация кабеля (Откуда / Куда) после использования Специальной вставки .
Ticket ID: 7417	Если символы не существуют в библиотеке, они не «копируются» с Специальной вставкой .
Ticket ID: 7483	После Специальная вставка, локализации не отсортированы.

Коннекторы

Ticket ID: 5705	Потерянный код каталожный в атрибутах CAD штыре.
-----------------	--

Конфигуратор

Ticket ID: 5762	Невозможно найти путь к библиотеке.
-----------------	-------------------------------------

Эргономия

Ticket ID: 8127	Неверный размер по умолчанию <i>Атрибут</i> окна в французской версии.
	2 Seperim

Инсталляция

Ticket ID: 8026	Неверное название и описание нового блока OPR плагина.

Options & Variants

Ticket ID: 7954	Утраченный срок действия схемы после копирования / вставки текста / символа / чертежа из схемы в другую.
-----------------	--



Другой

Ticket ID: 5907	XElec Converter: проблема с перенаправлениями внутри библиотеки
Ticket ID: 7748	Performance: Регрессия генерации клеммников.
Ticket ID: 7824	Performance: замедление при работе с этой библиотекой.
Ticket ID: 8066	Невозможно использовать SEE Electrical Expert V4R3 в Windows 10 только с правами обычного пользователя.

Диспетчер ПЛК Вх./Вых

Adoles to the print by but	
Ticket ID: 6492	Когда "Использовать этот модуль?" свойство стойки установлено на «Нет», соответствующую схему стойки все еще генерируется (во время генерации конфигурации)
Ticket ID: 6496	PLC модуль не работает, если в качестве корневого каталога библиотеки указан путь доступа к сети.
Ticket ID: 7685	В сгенерированных схемах последний термин, использованный в мнемонике, повторяется.
Ticket ID: 7766	Конфигурация, импортированная из файла AML, является неполной.
Ticket ID: 7836	Конфигурация, импортированная из файла AML, созданного с помощью программного обеспечения TIA, неверна.

Печать

Ticket ID: 7965	Тексты, содержащиеся в группах объектов, не генерируются в файлах CGM / SVG
-----------------	---

Защита

Ticket ID: 7783	При использовании LLS лицензия, заимствованная на 90 дней,
	блокируется примерно через 11 дней.

Схемы

Ticket ID: 7596	Невозможно переименовать группу после вставки блока в новую
	схему.



France Belgium Brasil Bulgaria България Canada China 中国 Danmark Deutschland España Greece Ελλάδα India भारत Italia Madagascar Morocco Ucthe Nederland Polska Russia Россия Switzerland Tunisia பெர்க்கு United Kingdom USA

Потенциалы

Ticket ID: 6217	Потеря позиции меток сигналов при удалении номеров сигналов.

Символы

Ticket ID: 7394	После изменения английского описания фамилии символов
	отображается польское описание.

Клеммы

Ticket ID: 7717	" Разрешить создание нескольких клеммников на схему " опция не работает.
Ticket ID: 8659	С двумя уровнями шунта сгенерированный клеммник DIN не верен.

Перевод

Ticket ID: 7655	Непереводимый текст исчезает после перевода.
Ticket ID: 8159	Некоторые предложения не переводятся, если включена опция «Перевод слов-в-слово».

I.D. Ограничения и запреты

I.D.1. SEE Electrical Expert

- ✓ SEE Electrical Expert невозможно запустить под Windows XP.
- ✓ SEE Electrical Expert V4R3 нужна версия Flex LM равная или выше 11.14.02 для этого типа защиты. Нужно инсталлировать компонент "Visual C++ Redistribute for Visual Studio 2015" на сервер с инталлированным Flex LM. Как правило этот компонент инсталлируются автоматически с обновлением Windows.
- ✓ Максимальный размер проекта 1.8 GB.
- ✓ Многоязычные характеристики проекта защищены лицензией "Перевод". Можно редактировать текст или атрибуты во всех языках проекта если в Вашей лицензии есть модуль "Translation". Если у вас нет модуля "Translation", возможна консультация со всеми языками проекта, но изменение возможно только в "главном" языке.
- ✓ Процесс миграции не воссоздает **гиперссылок** в проектах, созданных с V4R1 или в предыдущих версиях *SEE Electrical Expert*. Воспроизводство гиперссылок мигрированного

проекта осуществляется воспроизводством перекрестных ссылок и потом генерированием спецификаций и таблиц содержания заново.

- ✓ PDF Export: Чтобы активировать гиперссылки в Adobe Acrobat Pro, щелкните по Edit > Preferences..., выберите категорию Documents в левой части панели отображаемого Preferences окна и выберите "Never" в выпадающем списке настройки "View documents in PDF/A mode".
- ✓ SEE Workspace (SWS файлы сгенерированные посредством Опции/Настраивать Экспорт кнопки) которые были сохранены с версиями, меньшими или равными V4R1не поддерживаются в V4R3.
- ✓ **SEE Equipment Database** поддерживает *MS SQL* Server **2008**, **2012** и **2014** ("Part List Manager" лицензия требуется).
- ✓ Версии, выше или равные V4 больше не поддерживают базы данных *MS SQL* или *Oracle* для процессов спецификаций.
- ✓ Если вы используете защиту Local Server Borrowing (LSB) или Internet License Server (ILS) невозможно изменить язык ПО после установки.
- ✓ **Каталог оборудования**: "*Дата обновления*" поле автоматически обновляется при выполнении соответствующих функций, которые позволяют / инициируют создание, импорт и изменение кодов каталожных

Тем не менее, существуют отдельные случаи, когда поле не обновляется - например:

- ✓ Изменение каталожных кодов прямо из базы Access.
- ✓ Загрузка каталожных кодов из файлов CSV и XML.
- ✓ Загрузка каталожных кодов, имеющих ASCII Formatted формат, формат dBase и формат Класса.
- ✓ □ Изменение значения поля посредством команды Редактор > Изменить значение поля....
- ✓ Изменение значения поля посредством команды Инструменты > Добавить или изменить поле в нескольких классах.

✓ Диспетчер ПЛК Вх./Вых:

- ✓ С Генерирование блока активированной опцией (в *Опции* меню), невозможен экспорт интерфейсов в сгенерированных ПЛК схемах (этот процесс возможен только тогда, когда **Slf генерирование** опция активирована).
- ✓ Невозможен импорт конфигурации с форматами:
 - FNE, EDI LOG и TXT.
 - ACCESS со структурой, отличной от IGE формата.
- ✓ Невозможен экспорт конфигурации.
- √ В конфигурации невозможно определить несколько блоков промежуточных карт.
- ✓ Менеджер библиотек: Процессы слияния, сравнения и обновления работают только между библиотеками, которые имеют одинаковую структуру (то есть те же классы и поля).

France Belgium Brasil Bulgaria България Canada China 中国 Danmark Deutschland España Greece Ελλάδα India भारत Italia Madagascar Morocco المولية Nederland Polska Russia Россия Switzerland Tunisia ענים Türkiye United Kingdom USA

✓ Block Variables Editor:

- ✓ не извлекает атрибуты из блоков и стандартных диаграмм, созданных в схемах размещения.
- ✓ Он извлекает только символы локализации и функции из блоков и стандартных диаграмм, созданных в принципиальных схемах.

I.D.2. Модуль SEE Automatic Diagram Generation

- ✓ Модуль SEE Automatic Diagram Generation имеет отдельный инсталлятор и не инсталлируется вместе с SEE Electrical Expert.
- ✓ Этот модуль защищен лицензией.
- ✓ Модулю SEE Automatic Diagram Generation нужен MS Excel Он является совместимым с 32 и 64 битными версиями MS Excel 2010, 2013 и 2016.
- ✓ Невозможно добавлять переменные в редакторе параметров блоков для блоков размещения или жгутов

I.D.3. Модуль Concurrent Engineering (Режим множественного пользователя)

- ✓ Модуль Concurrent Engineering (в режиме множественного пользователя) работает с базами данными MS SQL Server 2012 и 2014 для сохранения данных проектов.
- ✓ Модулю Concurrent Engineering нужен SEE Access Control.
- ✓ В режиме множественного пользователя (*Concurrent Engineering* модуль), опция "Автоматически сохранить проект при его закрытии" (в *Hacmpoйки* окне *SEE Electrical Expert*) не работают, когда недоступны.

I.D.4. Модуль Open Data

✓ Модулю Open Data нужен MS Excel и он является совместимым только с 32-битовой версией

I.D.5. Модуль End Fitting

✓ Чтобы мигрировать данные, сохраненные в атрибутах кабеля (до V4R1) в атрибуты нового наконечника в V4R3, плагин "End Fitting migration to V4R3 (4.80)" нужно инсталлировать и активировать

I.D.6. Модуль 3D Panel For SolidWorks

- ✓ "Старый" модуль 3D Panel for SolidWorks больше не поддерживается версиями SEE Electrical Expert выше или равные V4R3.
- ✓ Размещение 3D панели, созданное этим модулем (до V4R3) не мигрирует в новый модуль 3D Panel.

I.D.7. Макрос

✓ Для выполнения макроса в версиях SEE Electrical Expert выше или равных V4R3, нужно инсталлировать 32-битную (а не 64-битную) версию VBA 7.1.

I.D.8. Модуль SmarTeam Integration

✓ Модуль SmarTeam Integration SEE Electrical Expert V4, V4R1, V4R2, и V4R3 поддерживает выпуски SmarTeam от V5R19 до V5R27.

I.E. Совместимость с другими продуктами IGE+XAO

I.E.1. SEE Project Manager

SEE Electrical Expert V4R3 Service Pack 6 (4.86/С) являются совместимыми с SEE Project Manager V8R2 SP7 - Patch K или L, и V8R3 Patch C.

I.E.2. SEE Access Control

SEE Electrical Expert V4R3 Service Pack 6 (4.86/С) поддерживает только версию 4.50/Е SEE Access Control.

Клиентам с более старыми версиями SEE User Access понадобится мигрировать базы данных через SEE Access Control Administration Tool.

IGE+XAO

GROUP

I.E.3. SEE Automatic Diagram Generation

SEE Electrical Expert V4R3 Service Pack 6 (4.86/С) поддерживает версию V4.80/A SEE Automatic Diagram Generation.

I.E.4. SEE Electrical Jigboard

SEE Electrical Expert V4R3 Service Pack 6 (4.86/С) поддерживает версию V4R7 SEE Electrical Jigboard.

I.F. Системные требования

I.F.1. Рекомендуемая конфигурация системы

<u>Для отдельного пользователя:</u>

- Microsoft Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise
- 64 битовая операционная система, установленная на 64-битовом компьютере
- Процессор: i3 class, 2 GHz.
- RAM: 4 GB, но мы сильно рекомендуем вам 8 GB.
- 500 MB свободного места на диске для инсталляции.
- Для оптимизации производительности SEE Electrical Expert на Вашем компьютере рекомендуем использование накопителя на жестких дисках SSD
- Графическая карта: 1280 x 1024.

<u>Для множественного пользователя (Concurrent Engineering):</u>

Имеются разные требования для сервера и для клиента.

Для Сервера:

- Microsoft Windows Server 2008 R2 64 битов или более новый.
- Microsoft SQL Server 2008 R2 (рекомендуем версию PROFESSIONAL; версия EXPRESS EDITION тоже возможна, но с ограничениями).
- Процессор: i7 class, 3 GHz.
- RAM: 12 GB (+ 1 GB для отдельного клиента).
- 200 GB свободного места на диске для инсталляции.
- LAN (Сетевая карта): 1 GB.

France Belgium Brasil Bulgaria България Canada China 中国 Danmark Deutschland España Greece Ελλάδα India भारत Italia Madagascar Morocco المولية Nederland Polska Russia Россия Switzerland Tunisia ענים Türkiye United Kingdom USA

Для Клиента:

- Microsoft Windows 7 (64 битов).
- Процессор: i3 class, 2GHz3 class, 2 GHz.
- RAM: 4 GB.
- 500 MB свободного места на диске для инсталляции.
- Для оптимизации производительности SEE Electrical Expert на Вашем компьютере рекомендуем использование накопителя на жестких дисках SSD
- Сетевая карта: 1 GB.
- Графическая карта: 1280 x 1024.

<u>Для использования 3D Panel:</u>

- Microsoft Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise
- Процессор: Intel® Core™ i7 >3 GHz.
- RAM: 8 GB.
- 1 GB свободного места на диске для инсталляции, вместе с библиотекой 3D Parts по умолчанию.
- Графическая карта: Card: NVIDIA GeForce® GTX и 4 GB выделенной памяти.

I.F.2. Совместимость с Windows

SEE Electrical Expert V4R3 поддерживает:

- ✓ Microsoft *Windows* **10 Pro** (32 и 64 битов), а также Microsoft *Windows* **10 Enterprise** (32 и 64 битов).
- ✓ Microsoft *Windows* 8 и Microsoft *Windows* 8.1 (за исключением версии RT для мобильных устройств).
- ✓ Microsoft Windows 7.
- Microsoft Windows XP не поддерживается SEE Electrical Expert V4R3.

I.F.3. Совместимость с виртуальными решениями

SEE Project Manager и SEE Electrical Expert совместимы с виртуальными решениями Microsoft App-V и VMWare.

Microsoft App-V или VMWare

Нет проблем совместимости с этими двумя виртуальными решениями.